

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального
значения: «Дома жилые», 1946-1949 гг.**

**Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Волгоградская обл., г.Волгоград,
ул. им. капитана Тряскина, д. 5**

(капитальный ремонт фасада, фундамента)

Шифр 01-34/1-5



2020 г.

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения:**

«Дома жилые», 1946-1949 гг.

**Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:
Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5
(капитальный ремонт фасада, фундамента).
Шифр 01-34/1-5**

г. Астрахань, г. Псков

13 сентября 2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы	14.06.2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	13.09.2020 г.
Место проведения экспертизы	Города: г. Астрахань, г. Псков
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»
Исполнитель экспертизы	Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В.(г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г.Астрахань)
Разработчик проекта	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ № 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) Свидетельство № 0430.00-2017-

	3443124642-П-140, выданное – Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» СРО-П-140-27022010
--	---

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
Образование	среднее специальное
Специальность	архитектор
Учёная степень (звание)	Почётный архитектор России
Стаж работы	36 лет
Место работы и должность	ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627 - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко- культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проектная документация на

	<p>проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Голубева Ирина Борисовна
Образование	высшее
Специальность	искусствовед
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	49
Место работы и должность	не работает
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	<p>Приказы Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380; от 25.08.2020 г. № 996</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного

	наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Член экспертной комиссии:

Фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
Образование	высшее
Специальность	история
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	14 лет
Место работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников. Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 г. № 219 - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной комиссии Голубевой Ирины Борисовны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:

Эксперты:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание для проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528—2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) от 05.03.2019г. №53-09-06/122, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.
- договоры между ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» и экспертами Голубевой И.Б. (г. Псков), Тихоновым А.В. (г. Астрахань), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Объект экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5

Цель экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома

жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.им. капитана Тряскина д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Состав проектной документации:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, выполненная ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019 г.) представлена на электронном носителе.

Состав научно-проектной документации:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	
	01-34/1-5-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1-5-ИРД.2	Подраздел 2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта
	Раздел 2. Комплексные научные исследования	
2	01-34/1-5-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1-5-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1-5-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
	Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту	
1	01-34/1-5-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-5-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1-5-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
6	01-34/1-5-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-5-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1-5-СМ	Раздел 11. Сметная документация

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП в составе раздела «Предварительные

работы» представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:

- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- инженерные изыскания.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертной комиссией:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется. Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:

Основные сведения:

Сведения о наименовании объекта:

В составе объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул.им. капитана Тряскина, д. 5.

Сведения о местонахождении объекта:

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, Краснооктябрьский район, ул.им.капитана милиции Тряскина, д. 5

Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

Отсутствуют

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:

Предмет охраны объекта культурного наследия утверждён Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 31 августа 2020 г. № 199.

Предметом охраны является:

1. Местоположение и градостроительные характеристики: отдельно стоящее здание, участвующее в формировании квартальной застройки комплекса «Дома жилые», расположенное в глубине территории застройки параллельно ул. им. капитана Тряскина.

2. Объёмно-пространственная композиция здания в пределах несущих и ограждающих конструкций, капитальных стен и перекрытий на период второй половины 1940-х гг.:

прямоугольное в плане двухэтажное здание с подвалом.

3. Крыша:

форма крыши – чердачная, вальмовая, четырёхскатная со слуховыми окнами, расположенными в сторону северо-восточного и юго-западного фасадов.

4. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада на период второй половины 1940-х гг.:

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 7 световых осях, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:

невысокий оштукатуренный цоколь; оформление правого и левого входных проёмов рустованными пилонами в виде пилястр с карнизным завершением (2-я и 6-я световые оси),

металлические фигурные консоли козырьков входных проёмов в виде волют;

арочный оконный проём, обрамлённый шахматным рустом, с завершением в виде карнизных полочек на уровне пят архивольта, оформление элементов руста штукатуркой под «шубу»;

профилированная подоконная полочка;

архивольт с клинчатым замковым камнем (2-я и 6-я световые оси);

выступающие деревянные элементы стропильной системы (кобылки) с резным завершением.

5. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного (торцового) фасада на период второй половины 1940-х гг.:

характер и ритм вертикального и горизонтального членения фасада в 2 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:

невысокий оштукатуренный цоколь; выступающие деревянные элементы стропильной системы (кобылки) с резным завершением.

6. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (торцового) фасада на период второй половины 1940-х гг.:

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 8 световые осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:

невысокий оштукатуренный цоколь; выступающие деревянные элементы стропильной системы (кобылки) с резным завершением.

7. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (торцового) фасада на период второй половины 1940-х гг.:

характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 2 световые оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы:

невысокий оштукатуренный цоколь; выступающие деревянные элементы стропильной системы (кобылки) с резным завершением.

8. Материалы и характер обработки фасадов:
фасады – оштукатурены, окрашены.

9. Принципиальная конструктивная схема здания на период второй половины 1940-х гг.:
фундаменты, капитальные стены и перекрытия, их конструкции и материалы.

Сведения о категории историко-культурного значения объекта:

Объект культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг., по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 в соответствии с Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.97г., № 62/706, п. 111

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия:

УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Краткие исторические сведения:

Здание жилого дома, расположенное по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 5, является элементом объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые».

Посёлок, находящийся неподалёку от завода «Дюмо», был основан в 1906 году. Он назывался Французским, так как заселяли его в основном выходцы из Франции и делился на две части. В Большой Франции жили служащие завода и их начальство. В Малой Франции – простые рабочие. Русские же мастера обитали чуть дальше, их посёлок назывался – Русская деревня. После Октябрьской революции завод стал советским, и французское название заменили на «Красный Октябрь».

Территория, застройки поселка «Мансардный» – памятное место, где велись ожесточённые бои с немецко-фашистскими оккупантами в 1942г. На этом участке фронта вместе с воинами Советской Армии доблестно защищали Сталинград отряды народного ополчения Баррикадного района.

Посёлок был практически разрушен до основания. В основном вместо элитных домов с мансардами остались только фундаменты. 22 августа 1945 г. Совнарком СССР принял постановление «О мерах по восстановлению г. Сталинграда», в котором наметил конкретную программу восстановительных на 1945 – 1947 гг. Однако, выполнить намеченную программу в указанный срок не удалось. Строительные организации, прежде всего «ГлавСталинградстрой», не справлялись с планом жилищного строительства. За два года, прошедшие после принятия постановления СНК СССР, они выполнили только две третьих плана намеченных работ. Строительные организации не располагали необходимыми механизмами, в частности, экскаваторами, и разработка грунта проводилась вручную, наблюдалась большая текучесть рабочей силы. Крупные предприятия – тракторный, «Баррикады», «Красный Октябрь», имени Петрова, судовой, ГРЭС и другие, располагая большими возможностями, самостоятельно решали жилищную проблему, в результате чего в 1946-1948 гг. стал восстанавливаться посёлок «Мансардный», ныне застройка по ул. им. капитана Тряскина.

Послевоенное восстановление проходило при участии молодого и очень талантливого архитектора Е.И. Левитана, впоследствии Ефиму Иосифовичу было присвоено звание Заслуженного архитектора РСФСР, а в 1951 г. он стал Лауреатом Сталинской премии второй степени.

На данный момент Французский посёлок нуждается в полной реконструкции, как самих зданий и сооружений, так и в полном благоустройстве территории.

Территория рабочих посёлков в Сталинграде составляла отдельный административный район – Баррикадный. Он был образован 14 мая 1936 года в ходе разукрупнения Ерманского (Центрального) и Дзержинского районов. После войны Баррикадный район просуществовал до 15 октября 1953 года, когда он был административно объединён с Краснооктябрьским районом. Но и по сей день территория между Тракторным заводом и заводом «Красный Октябрь» в народе именуется «Баррикадами».

Одна из улиц посёлка носит имя героя-милиционера. Это небольшая улица с двухэтажными домами постройки начала пятидесятых годов прошлого века носит имя капитана милиции Андрея Дмитриевича Тряскина, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Современный посёлок вдоль ул. им. капитана милиции Тряскина в Краснооктябрьском районе до Отечественной войны назывался Мансардный: он состоял из трёхэтажных кирпичных домов с мансардными надстройками. Во время войны посёлок был разрушен. В 1948 – 1949 гг. здесь снова вырос рабочий посёлок.

Некоторые вновь построенные дома стоят на старых фундаментах. Дома типовые, разных серий. Архитектурный облик этих домов функционален: два этажа, вальмовые крыши, фасады дополнены балконами и верандами, мансардные надстройки отсутствуют. Однако традиционное название «мансардные дома» сохранилось и закреплено (в качестве местной топонимики) в нормативных актах Волгоградской области.

В эти же годы историческая территория бывшего мансардного посёлка была дополнена новым кварталом, расположенным к юго-востоку, вдоль ул. капитана Тряскина, до её пересечения с ул. Чистоозерной. Квартал имеет регулярную планировку, жилые дома этого квартала расположены тремя П-образными ячейками, обеспечены внутренними дворами и проездами с улицы. В целом квартал сохраняет масштаб и стилистику, заданную послевоенным мансардным поселком. Здания двухэтажные, под вальмовыми крышами, фасады, окрашенные жёлтой охрой, декорированы лепными классическими деталями: штукатурным рустом, порталами входов, наличниками, арочными окнами с замками. Однако здания этой части посёлка отличаются большими параметрами и протяжёнными фасадами. Все жилые дома этого квартала, от № 1 до № 10 имеют статус объектов культурного наследия регионального значения.

Описание жилого дома № 5 по улице имени капитана Тряскина:

Многоквартирный жилой дом № 5 по улице имени капитана Тряскина относится к послевоенной застройке квартала. Здание прямоугольное в плане, 2-х этажное, с подвалом, занимающим половину здания по продольной оси. Стены здания сложены из шлакоблочных мелкогазобетонных элементов. Крыша вальмовая. Фасады оштукатурены, окрашены фасадной краской. На главном фасаде находятся две входные группы, оформленные в виде порталов с выступами рустованных пилонов и широкой нишей над дверным проемом. Окна лестничной клетки над порталами имеют арочное завершение с замком, обрамлены наличником с плоскими рустованными пилястрами. По центральной оси дворового фасада устроена прямоугольная ниша небольшой веранды, с тремя опорами-колоннами, поддерживающими балкон второго этажа. Немногочисленные декоративные элементы фасадов свойственны архитектуре 40-50 гг. XX-го века.

Часть оконных заполнений всех фасадов заменена с изменением первоначальной шестичастной расстекловочной схемы, дворовые веранда и балкон застроены.

Данные изменения являются поздними наслоениями, искажают первоначальный облик объекта культурного наследия и оказывают отрицательное влияние на восприятие архитектурно-художественной целостности декоративного облика фасадов.

Библиография и ссылки на интернет - ресурсы:

1. Материалы из Википедии - свободной энциклопедии.
2. <http://gis.miroznai.ru>, Памятники и памятные места Краснооктябрьского района города Волгограда;
3. http://www.pravda34.info/?page_id=81, Краснооктябрьский район Волгограда;
4. <http://stalinburg.ru/stalingradskaya-bitva/2305-oborona-zavoda-krasnyu-oktyabr-stalingradskaya-bitva.html>, Оборона завода «Красный октябрь» - Сталинградская битва;
5. <http://www.vlg20.ru/news/664>

Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:

В рамках регионального краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной Постановлением правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. п. 812-п, в 2016 году планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые» 1946-1949 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 8.

В части первого этапа произведены строительно-монтажные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт крыши, подвала) в соответствии с Техническим Заданием Заказчика и Заданием, выданным госорганом по охране объектов культурного наследия Волгоградской области.

В части второго этапа работ ведется разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) в соответствии с Техническим Заданием Заказчика (УНО «Региональный фонд капитального ремонта МКД»).

Общие показатели здания:

Назначение объекта – жилой многоквартирный дом по ул.им. капитана Тряскина, 5

Год постройки – 1948 г. (по данным технического паспорта здания 1974 г.)

Количество этажей – 2 этажа

Количество подъездов – 2

Холодный чердак

Подвал

Общая площадь – 447.6 м²

Жилая площадь – 353.1 м²

Объем здания – 2252,00 м³

Данные о капитальных ремонтах и реконструкциях, технических обследованиях

Технические обследования отсутствуют (заказчиком не представлены).
Последний кап. ремонт крыши выполнен в 2017 году. Капитальный ремонт внутренних инженерных систем: отопление, водопотребление, водоотведение, электроснабжение выполнялся в 2017 году.
Кап. ремонт фасада и фундамента со времен постройки не выполнялся.

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника:

- а) фундаменты – бутовые, ленточные, не обследовались;
- б) цоколи – выступающий из плоскости стены, прямоугольный, оштукатурен. Состояние – не удовлетворительное, требуется ремонт. Отмостка из цементно-песчаного раствора, требуется ремонт;
- в) стены – шлакоблочные, оштукатурены, окрашены. Состояние кладки стен – не удовлетворительное, требуется ремонт;
- г) крыша – вальмовая. Несущие элементы кровли – деревянные. Покрытие – состояние удовлетворительное (произведен ремонт в 2017 г.);
- д) внешнее декоративное убранство – порталы подъездов с рустом, обрамления оконных проёмов лестничной клетки. Состояние не удовлетворительное, требуется ремонт.

Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов:

- общее состояние – не обследовались.
- перекрытия – не обследовались.
- полы – не обследовались
- стены внутренние – кирпичные, не обследовались.
- окна – не обследовались.
- лестницы – не обследовались.
- лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения – не обследовались.
- живопись (монументальная и станковая) – отсутствует.
- предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и *пр.*) – отсутствуют.

Описание конструкций здания (на период обследования):

Несущие наружные и внутренние стены шлакоблочные толщ. 650. мм.

Вентиляционные кирпичные каналы выполнены из керамического полнотелого кирпича и оштукатурены.

Наружные стены оштукатурены сложным раствором и окрашены.

Марка материала стен и раствора – не обследовались.

Перемычки – не обследовались.

Перекрытия – не обследовались.

Тип конструкции крыши – деревянная стропильная система.

Фундамент – согласно, технического паспорта (БТИ): ленточный, бутобетонный глубина заложения – 1,60 м.

Цоколь выступающей части стены – кирпичный, оштукатурен и окрашен.

По визуальному обследованию, территория вокруг здания спланирована.

По периметру здания, имеется бетонная отмостка.

Ширина подошвы фундамента, глубина заложения фундамента, марка (камня) и раствора, геологические особенности грунта под подошвой фундамента – не обследовались.

Лестницы – внутренние лестницы деревянные

Заполнение оконных проёмов в местах общего пользования, выполнено из ПВХ профиля с однокамерным стеклопакетом.

Исследовательская часть: фундамент, фасады

фундамент:

Тип – бутобетонный ленточный (на основании технического паспорта)

Данные по вертикальной гидроизоляции – отсутствуют.

(Кап. ремонт гидроизоляции проводится через 15–20 лет)

Отметка основания, материал, ширина подошвы фундамента – не изучалась.

По визуальному обследованию состояние фундаментов – работоспособное (Способность воспринимать фактический уровень нагрузок).

Здание эксплуатируется более 70 лет.

Цоколь – оштукатурен по кирпичу и окрашен фасадной краской.

фасады:

Основная часть стен здания – шлакоблочные, окрашены фасадной краской.

Имеются отделочные архитектурные фрагменты из легких бетонных элементов.

На цокольной части стен и выше уровня цоколя – протяженные вертикальные трещины, выкрашивание кирпичей в цокольной части, ширина раскрытия трещин до 1,50 – 2,00 мм. На поверхности цоколя и на нижней части стены – наблюдаются разрушенные фрагменты штукатурки.

Крыльца. Разрушены входные площадки. Трещины на бетонном основании входа.

Оконные блоки в квартирах заменены на ПВХ блоки, подъездные деревянные окна окрашены, наблюдается отслоение окрасочного слоя, местами поражены древесной гнилью, расшатались, деформировались. Состояние ограниченно работоспособное.

Внешние декоративные элементы над оконными проемами лестничных клеток арочные. Наблюдается разрушение внешнего слоя, выветривание, трещины.

Состояние – не удовлетворительное.

Козырьки над входами в подъезды – состояние ограниченно работоспособное.

Проектные решения:

По фундаменту:

Выполнить мероприятия по усилению фундамента устройством монолитной железобетонной обоймы по наружной грани фундамента по всему периметру здания. Толщина железобетонной обоймы запроектирована 400 мм. Выполняется из бетона и армируется сварной сеткой из арматуры. Перед

выполнением работ по усилению фундамента отрывается траншея шириной 1м по всему периметру здания захватками 2 м. Работы по усилению последующего участка выполняются не ранее, чем через неделю после выполнения работ на предыдущем участке. Глубина заложения железобетонной обоймы должна быть не ниже уровня существующего фундамента. Высота обоймы должна быть в уровне проектируемой отмостки. После выполнения работ по усилению фундаментов необходимо выполнить поврежденную отделку цоколя.

По фасадам:

- гидроструйная очистка фасадов от пыли;
- ремонт кирпичной кладки на всю высоту фасадов включая цоколь методом инъектирования;
- приведение в исходный вид декоративных архитектурных элементов фасадов в ходе ремонтных работ;
- отделка фасадов на всю высоту включая цоколь (штукатурка, окраска);
- замена входных дверей на двери металлические двупольные;
- замена оконных блоков в лестничных клетках на металлопластиковые;
- ремонт внутренних и наружных откосов, заменяемых оконных и дверных проёмов цементно-песчаным раствором М50;
- устройство отливов из тонколистовой стали с полимерным покрытием снаружи заменяемых оконных проемов;
- замена козырьков над входами в здание;
- замена козырьков над приялками при оконных продухах в подвале;
- антикоррозионная защита металлоконструкций козырьков.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Закон Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 198, стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 05.03.2019г. №53-09-06/122, выданное Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области;
- Технический паспорт БТИ на объект культурного наследия.

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное исследование проведено на основании положений Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Объект экспертизы – проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5.

Здание жилого дома № 5 по ул. имени капитана Тряскина включено в состав объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг., является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения.

С целью определения технического состояния конструкций здания были обследованы конструкции фундаментов, относящиеся к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Обследование проводилось в соответствии с действующими на момент обследования нормативными документами (СНиП, СП, РД и т.д.) визуально, без вскрытия конструкций. Авторами проекта осуществлен подбор и анализ имеющейся технической документации по объекту, выполнено сплошное визуальное обследование конструкций здания (конструкций несущих стен, входной группы, асфальтобетонного покрытия вокруг здания) и выявление значимых дефектов и повреждений с фотофиксацией дефектов, повреждений строительных конструкций.

По данным обследования техническое состояние фундаментов работоспособное (способность воспринимать фактический уровень нагрузок). Существующие конструкции фундаментов не обеспечивают эффективную защиту от грунтовых вод и атмосферных осадков, возникает необходимость усиления конструкции фундаментов.

За время эксплуатации здания (более 70 лет) в несущих и ограждающих конструкциях сформировались повреждения, соответствующие, в основном, реализации второй группы предельных состояний, снижающих эксплуатационную пригодность объекта и влияющих на их долговечность

В зонах, доступных для диагностирования, критических дефектов и повреждений, соответствующих реализации первой группы предельных состояний, в основных группах несущих конструкций не установлено. Техническое состояние основных конструктивных элементов здания в обследованной зоне (фундамент, фасад) оценивается как работоспособное.

Основные задачи, решаемые в процессе проектирования, заключаются в принятии необходимых мер по усилению фундамента устройством монолитной железобетонной обоймы по наружной грани фундамента по всему периметру здания. Проектом предусмотрен капитальный ремонт фасада, включающий в том числе: ремонт кирпичной кладки и цоколя, приведение в исходный вид декоративных архитектурных элементов фасадов, отделка фасадов и цоколя (штукатурка, окраска), замена входных дверей на двери металлические двупольные, замена оконных блоков в лестничных клетках на металлопластиковые, ремонт внутренних и наружных откосов, устройство отливов, замена козырьков.

Согласно Акту определения влияния, предполагаемые к выполнению вышеуказанные виды работ **не оказывают** влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.

Данная проектная документация выполнена в соответствии с Заданием Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 05.03.2019г. №53-09-06/122 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры народов Российской Федерации) «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента).

Эксперты считают, что проектные решения по сохранению объекта культурного наследия направлены на повышение надёжности, долговечности конструкций памятника и способствуют долговременному сохранению объекта культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, соответствует **(положительное заключение)** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией **возможно**.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5.
2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента,) Шифр 01-34/1-5.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии	А. В. Тихонов
Ответственный секретарь	И.Б. Голубева
Член экспертной комиссии	И.Б. Левитан

*Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы
13.09.2020года*

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5

г. Астрахань, г. Псков

14.06.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»

(Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019г.)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградской обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В. (г. Астрахань), Голубева И.Б. (г. Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань).

Совещались (по дистанционной связи):

- Голубева И.Б. – государственный эксперт (Приказы об аттестации Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380; от 25.08.2020 г. № 996);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г. № 1627).

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградской обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Утверждения перечня документов в составе проектной документации, представленных заказчиком для проведения историко-культурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.

По первому вопросу: слушали Левитан И.Б. с предложением создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы представленной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Создать Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б., Тихонов А.В., Левитан И.Б.

По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Голубеву И.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Голубеву И.Б.

По третьему вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

Состав научно-проектной документации:

Номер тома	Обозначение	Наименование
1	Раздел 1. Предварительные работы	

	01-34/1-5-ИРД.1	Подраздел 1. Исходно-разрешительные документы и материалы
	01-34/1-5-ИРД.2	Подраздел 2. Протоколно-документальная фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования		
2	01-34/1-5-КНИ.1	Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
3	01-34/1-5-КНИ.ОЧ	Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
4	01-34/1-5-КНИ.ТЗ	Подраздел 3. Инженерно-технические исследования
Раздел 3. Работы по приспособлению и капитальному ремонту		
1	01-34/1-5-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка
3	01-34/1-5-АР	Раздел 3. Архитектурные решения
4	01-34/1-5-КР	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
6	01-34/1-5-ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства
8	01-34/1-5-ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
11	01-34/1-5-СМ	Раздел 11. Сметная документация

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения экспертизы.

По четвёртому вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы экспертов:

Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Трякина, д.5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5. В рамках экспертизы, при необходимости, провести архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.

Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

- Провести анализ выполненной ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» проектной документации на соответствие её требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для определения обоснованности проведения работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5.
- В рамках экспертизы, при необходимости провести историко-архитектурные и иные необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной документации.
- Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ Левитан И.Б.

ПРОТОКОЛ № 02

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента).
Шифр 01-34/1-5

г. Астрахань, г. Псков

13.09.2020 г.

Заказчик экспертизы: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ»

Разработчик Проекта: ООО «ВОЛГАДОНПРОЕКТ» (*Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 04648 от 12.10.2017г., №946 от 09.07.2019г.*)

Исполнитель экспертизы:

Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б. (г. Астрахань)

Совещались (по дистанционной связи):

- Голубева И.Б. – государственный эксперт (Приказы об аттестации Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380; от 25.08.2020 г. № 996);
- Левитан И. Б. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. – государственный эксперт (Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).

Повестка дня:

1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б.

2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.

Принятые решения:

1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б. согласились с решениями авторов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5 и представили оформленный текст заключения (Акта) с формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. от 09.06.2015г.).
3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дома жилые», 1946-1949 гг. Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 (капитальный ремонт фасада, фундамента) Шифр 01-34/1-5, в электронном виде и подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии _____ Тихонов А.В.

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____ Голубева И.Б.

Член Экспертной Комиссии, эксперт _____ Левитан И.Б.